

Brf Farsta C, Farsta

Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats enligt svensk standard
för lek och motion, SS-EN 1176

Utförd den 9 september 2018

Besiktning skall utföras minst var 12:e månad enligt svensk standard SS-EN 1176

Säkerhetsbesiktning av lekredskap

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176:2008

Kontroll är även gjord mot tillämpliga krav i gällande lagstiftning såsom Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordninglagen (OL) och Produktsäkerhetslagen (PSL).

Plats, (adress, kvarter el dyl): Brf Farsta C, Farsta


Datum för besiktning: 9 september 2018

Drifts- och underhållsplan för lekredskap och lekplats: -

Skylt/informationstavla med uppgifter om ägare/förvaltare mm : -

Fel har kodats enligt nedanstående uppställning och vid åtgärdande av felen skall detta utföras i överensstämmelse med kraven i nu gällande standard.

Kod nr	Typ av fel
A	Innebär att ett fel finns på redskapet som innebär stor risk för allvarlig skada, felet skall omgående åtgärdas.
B	Innebär att fel/brist finns på redskapet som skall åtgärdas snarast. Mindre risk för allvarlig skada.
C	Innebär en antydning till fel/brist som kan bli värre (med tid och slitage) finns och den skall hållas under kontroll i skötseln av redskapet/fallunderlaget. Alternativt behövs en underhållsåtgärd som skall utföras vid nästa underhållstillfälle.
D	Rekommenderad säkerhetsåtgärd som ej omfattas av standarden

Nr	Lekredskap / Fel	Kod nr	Åtgärds- /färdig Datum	Anm, hänvisn till SS-EN 1176, 1177
1	Gungor 2 sitsar Utan anmärkning 			
2 2.1	Båt med tubrutsch Tillverkarskylt saknas	C		1176-171



- 3 Plattform med kikare och låg klättrvägg på en sida, svårtillgängligt**
Utan anmärkning



- 4 Sandlåda**
Utan anmärkning









- 5 Vippunga, typ 2a, blå fisk**
5.1 Tillverkarskyt saknas



C

1176-171

<p>6 6.1</p>	<p>Vippunga typ 3a Tillverkarskylt saknas</p> 	<p>C</p>		<p>1176-171</p>
<p><i>Förskolegården Murgrönan:</i></p>				
<p>7 7.1</p>	<p>Vippungor, 2 st typ 2a, Kompan Fågeln glappar i konstruktionen</p> 	<p>C</p>		<p>1176-76</p>
<p>8 8.1</p>	<p>Kombilek, Hags Unimini Slitet virke i plattformsgolv</p> 	<p>B</p>		<p>1176-76</p> 
<p>9</p>	<p>Sandlåda Utan anmärkning</p>			

				
<p>10 10.1</p>	<p>Lekbil, egenbygge Lösa rattar, klämrisk för fingrar</p>	<p>B</p>		<p>1176-14276</p>
				

Hässelby den 9 september 2018



Sven Erik Henriksson

Certifierad av SWEDCERT AB, **SE**, behörighetsnummer 1462.
0708-999183